


LATTICE TREILLIS ENREJADO

INSTALLATION/INSTALLATION/INSTALACIÓN


INSTALLING WITHOUT MOLDINGS INSTALLATION SANS MOULURES INSTALACIÓN SIN MOLDURAS



1. Pre-drill oversized holes through lattice (drill the largest hole that screw head will allow without fitting though) (Fig. 1). Center each screw in oversized holes and do not overtighten to allow for expansion and contraction of lattice.
2. Hang the lattice with a support every 24" (Fig. 2). Attach sides and bottom loosely. (Do not tighten all the way). Do not use countersink screws.
3. If using more than one panel, do not butt panels together. Leave 1/4" gap to allow for expansion and contraction (Fig. 3).

IMPORTANT THINGS TO REMEMBER


If the lattice bows, loosen attaching screws, make sure you have allowed enough gap for expansion and contraction. Place fasteners 24" apart. Do not use for horizontal installation. Do not use countersink screws.



1. Pré-percer des trous surdimensionnés à travers le treillis (percer le plus grand trou que la tête de vis permettra sans ajustement) (Fig. 1). Centrer chaque vis dans des trous surdimensionnés et ne pas trop serrer pour permettre l'expansion et la contraction du treillis.
2. Accrocher le treillis avec un support tous les 24 " (Fig. 2) Fixez légèrement les côtés et le fond (ne pas serrer complètement); ne pas utiliser de vis à tête fraisée.
3. Si plus d'un panneau est utilisé, ne pas appuyer les panneaux l'un contre l'autre. Laisser un espace de 1/4 po (0,6 cm) pour permettre l'expansion et la contraction (Fig. 3).

CHOSSES IMPORTANTES À SE RAPPELER

Si le treillis se courbe, desserrer les vis de fixation, s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour l'expansion et la contraction. Placer les attaches à 24 po (61 cm) l'une de l'autre. Ne pas utiliser pour une installation horizontale. Ne pas utiliser de vis à tête fraisée.



1. Taladrar orificios sobredimensionados a través del enrejado (taladrar el orificio más grande que permita la cabeza del tornillo sin que lo atraviese) (Fig. 1). Centrar cada tornillo en los orificios sobredimensionados y no apretarlos demasiado para que se pueda expandir y contraer el enrejado.
2. Colgar el enrejado con un soporte cada 24" (60,96 cm) (Fig. 2). Fijar los costados y la parte inferior holgadamente. (No apretar por completo). No usar tornillos avellanados.
3. Si se utiliza más de un panel, no colocarlos a tope y ajustadamente entre sí. Dejar un espacio de 1/4" (64 mm) para que se expandan y contraigan (Fig. 3).


COSAS IMPORTANTES QUE SE DEBEN RECORDAR

Si el enrejado se padea, aflojar los tornillos de sujeción, y asegurarse de haber dejado espacio suficiente para que se expanda y contraiga. Colocar los tornillos a una distancia de 24" (60,96 cm). No se utilice en instalaciones horizontales. No usar tornillos avellanados.


LATTICE TREILLIS ENREJADO

INSTALLATION/INSTALLATION/INSTALACIÓN


INSTALLING WITH CAP & DIVIDER MOLDINGS INSTALLATION AVEC MOULURES DE SÉPARATION ET CAPUCHONS. INSTALACIÓN CON TAPA Y MOLDURAS DIVISORIAS



1. Pre-drill oversized holes through lattice and molding (drill the largest hole that screw head will allow without fitting through) (Fig. 1). Center each screw in oversized holes and do not overtighten to allow for expansion and contraction of lattice.
2. Along the top, drill and fasten every 24". Drill holes and hang through both molding and panel (Fig. 2).
3. Along the sides and bottom, drill holes and put screws through molding only. Allow a 1/4" gap on all sides for expansion with cap and divider moldings (Fig. 3).



1. Pré-percer des trous surdimensionnés à travers le treillis et la moulure (percer le plus grand trou que la tête de la vis permettra sans ajustement) (Fig. 1). Centrer chaque vis dans des trous surdimensionnés et ne pas trop serrer pour permettre l'expansion et la contraction du treillis.
2. Percer et fixer tous les 24". (61 cm) tout le long du dessus. Percer des trous et suspendre au travers de la moulure et du panneau (Fig. 2).
3. Sur les côtés et le fond, percer des trous et installer les vis à travers la moulure seulement. Laisser un espace de 1/4" (0,6 cm) sur tous les côtés pour l'expansion avec les moulures de séparation et capuchons (Fig. 3).



1. Taladrar orificios sobredimensionados a través del enrejado y la moldura (taladrar el orificio más grande que permita la cabeza del tornillo sin que lo atraviese) (Fig. 1). Centrar cada tornillo en los orificios sobredimensionados y no apretarlos demasiado para que se pueda expandir y contraer el enrejado.
2. A lo largo de la parte superior, taladrar y fijar a cada 24" (60,96 cm). Taladrar los orificios y colgar la moldura y el panel (Fig. 2).
3. A lo largo de la parte lateral e inferior, taladrar los orificios e insertar los tornillos únicamente a través de las molduras. Dejar un espacio de 1/4" (64 mm) en todos los lados para que se puedan expandir, con tapones y molduras divisorias (Fig. 3).

IMPORTANT THINGS TO REMEMBER

If the lattice bows, loosen attaching screws, make sure you have allowed enough gap for expansion and contraction. Place fasteners 24" apart. Do not use for horizontal installation. Do not use countersink screws.

CHOSSES IMPORTANTES À SE RAPPELER

Si le treillis se courbe, desserrer les vis de fixation, s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour l'expansion et la contraction. Placer les attaches à 24 po (61 cm) l'une de l'autre. Ne pas utiliser pour une installation horizontale. Ne pas utiliser de vis à tête fraisée.

COSAS IMPORTANTES QUE SE DEBEN RECORDAR

Si el enrejado se padea, aflojar los tornillos de sujeción, y asegurarse de haber dejado espacio suficiente para que se expanda y contraiga. Colocar los tornillos a una distancia de 24" (60,96 cm). No se utilice en instalaciones horizontales. No usar tornillos avellanados.